



Lekplatsplan

Vägledande åtgärdsplan för
underhåll och utveckling av Bjuvs
kommuns allmänna lekplatser

Skapad av: Ingrid Trollås, Gata/park, Tekniska förvaltningen

I samarbete med: Fredrik Hansson, Mattias Hansson, Niclas Månsson, Leif Nilsson, Christer Olsson, Stephanie Olsson, Linus Stolt, Magnus Stolt, Ivan Sandin och Joakim Svalö inom enheten Gata/park.

Innehåll

Inledning	1
Sammanfattning	2
Avgränsning och vägledning.....	2
Ordlista besiktning	2
Sammanställning Lekplatsplan	3
Karta.....	4
Lekplatsplan	6
Grovkalkyl.....	26
Referenser.....	27
Kontakt	27

Inledning

Målsättningen är att Bjuvs kommun ska erbjuda välskötta, attraktiva och upplevelserika lekplatser för såväl kommuninvånare som besökare. FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, säger i artikel 31 att barnet har "rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet". Barn ska därmed kunna leka fritt, spontant och på barnens villkor. I Boverkets "Bostadsnära natur" ges riktlinjer på max 300 m från bostaden till ett grönområde, för att man ska använda det ofta. I begreppet *den bostadsnära naturen* inkluderas platser för lek.

Bjuvs vision *Nästa generation i fokus* blir verklighet genom att underhålla väl fungerande lekplatser, rusta upp slitna lekplatser, ta bort undermåliga lekplatser och komplettera med nya lekplatser. Nya lekplatser ska tillgänglighetsanpassas där det är möjligt. Det ska finnas en ortlekplats i varje bydel som kompletteras med närlekplatser för yngre barn. Närleken bör finnas inom 300–400 meters avstånd från bostaden. Detta är enligt redan antaget Lekplatsprogram för Bjuvs kommun från mars 2016. Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-28, §50.

Samtliga lekplatser besiktas årligen av certifierad besiktningsman. A-fel ska alltid åtgärdas. Om det inte går att reparera ska lekredskapet stängas av för att senare rivas. B-fel ska åtgärdas med utrymme för vissa undantag. Undantag kan vara om det inte går att rätta till utan att riva lekredskapet eller lekplatsen. Felet får dock inte kvarstå under ett flertal år. C-, M- och Ö-fel åtgärdas i mån av tid och ekonomiskt utrymme. Besiktningsanmärkningarna som anges i denna lekplatsplan är från hösten

2019. Alla A-fel är redan åtgärdade och B-fel i den mån det var praktiskt möjligt. Se ordlista för definition av fel.

Sammanfattning

Bjuvs kommun har idag 14 lekplatser inom Bjuvs tätort, 1 lekplats i Olstorp, 5 lekplatser i Billesholm och 6 lekplatser i Ekeby. Det blir totalt 26 lekplatser på allmän platsmark.

5 lekplatser är i gott skick och behöver inte åtgärdas i nuläget. 5 lekplatser rekommenderas att rivs och inte anläggs på nytt. 12 lekplatser kan rustas upp i egen regi. 4 lekplatser föreslås att nyanläggas helt efter rivning av den gamla lekplatsen.

Efter föreslagna åtgärder kommer Bjuvs tätort innehålla 11 lekplatser varav 1 i Gunnarstorp, Olstorp 1 lekplats, Billesholm 5 lekplatser och Ekeby 4 lekplatser. Ortlekplats blir Skateparken/Mejerigatan i Bjuv, Västergatan i Billesholm och Gröningen i Ekeby. Föreslagna åtgärder kostar ca 11 mkr vilket kan fördelas över flera år. Se grovkalkyl i slutet av dokumentet.

Avgränsning och vägledning

Lekplatsplanen avser enbart lekplatser på allmän platsmark, dvs. lekplatser på skolor och förskolor är inte inkluderade. Lekplatsplanen är utvecklad utifrån Lekplatsprogrammet från 2016. Mellan 2016 och 2020 har det skett vissa förändringar och upprustningar redan. Statusen på lekplatserna är därför inte den samma. Syftet med lekplatsplanens utformning är att den ska komplettera lekplatsprogrammet och ge en färdplan framåt. Lekplatsplanen ger aktuell status och åtgärdsförslag för varje lekplats.

Ordlista besiktning

A-FEL

Fel som kan medföra risk för allvarlig skada alt stor risk för mindre skada.

B-FEL

Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada alt stor risk för liten skada.

C-FEL

Fel som kan medföra liten risk för mindre skada alt mindre risk för liten skada.

M-FEL

Utrustning i behov av målning.

Ö-FEL

Övriga anmärkningar.

Sammanställning Lekplatsplan

B = bevara

R = riv

BJUV	Åtgärd	Prio upprustning	Prio nyanläggning	Prio rivning
GUNNARSTORP/VINKELGATAN	B	3		
SLUTSTYCKET	R			1
SKÅNEGATAN	R			2
UTSIKTEN/HORNGATAN	B	1		
FIOLGATAN	B	ej prio		
MJÖLNERSGATAN	B		1	
AMETISTGATAN	B		2	
BERGSGATAN	B			
KLÖVERGATAN	B	4		
LINDALLÉN	B	ej prio		
PLATSEN/DREJAREGATAN	B	5		
SMEDGATAN	x			Redan rivnen
JORDGUBBSGATAN/ENBÄRSGATAN	B	ej prio		
SMULTRONGATAN/HYLLEBÄRSGATAN	B	2		
SKATEPARKEN/MEJERIGATAN	B	ej prio		

BILLESOLM OCH OLSTORP	Åtgärd	Prio upprustning	Prio nyanläggning	Prio rivning
OLSTORP	B	3		
KARTGATAN/LÄSGATAN/MÖLLARSKOGEN	B	4		
KROKUSGATAN/ÖSTERVÅNG	B	2		
TAVELGATAN	x			Redan rivnen
KORNSPARVSGATAN	B	ej prio		
VÄSTERGATAN	B		1	
ÄNGSGATAN	B	1		

EKEBY	Åtgärd	Prio upprustning	Prio nyanläggning	Prio rivning
VERKSTADSGATAN	B		1	
LÄRKGATAN	R			2
JARL KULLES GATA	R			1
GRÖNINGEN/VALLGATAN	B	1		
RUSTIKGATAN/KLINKERGATAN	B	2		
KROSSGATAN	R			

Karta

BJUV (upptagningsradie 400 m)



BILLESOLM OCH OLSTORP (upptagningsradie 400 m)



EKEBY (upptagningsradie 400 m)



Lekplatsplan

GENERELLA ÅTGÄRDER

Alla lekplatser ska utrustas med en hänvisningsskylt vilken fungerar som en informationstavla. Lekplatserna behöver namnges formellt. Information ska finnas om lekplatsens namn, adress och gps-koordinater. Hänvisningsskylten fyller därmed en mycket viktig funktion för räddningspersonal vid olyckor. Det ska även stå vilken förvaltning samt enhet som ansvarar för drift och underhåll och hur en felanmälan görs. Hänvisningsskylten ska informera om att det är ett rökfritt område och att det inte är tillåtet att rasta hundar där.

I samband med utbyte av lekredskap fylls även sand på alternativt byts ut helt. Vid behov ses även sargen i trä runt lekytan över.

BJUV

1. GUNNARSTORP/VINKELGATAN



Status: Fin inramning och Byaföreningens stuga på platsen ger en gammaldags karaktär. Sliten rutschkana. Sandlåda saknar lekredskap. B-fel avser vippungor: glapp handtag.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Vinkelgatan	0	2	12	6	1

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap i befintlig sandyta. Exempelvis lekbord i sandlåda, rutschkana och fotbollsmål på gräsmattan intill. Sätt dit hänvisningsskylt. Byt ut slitna bänkar och flytta papperskorg till en bättre placering.

2. SLUTSTYCKET



Status: Mycket dåligt skick. Söndrig gummasfalt. B-fel avser brunn i fallutrymme, sandlåda i fallutrymme och att rutschkana står för nära yttre kant. Går ej att åtgärda utan att göra om hela ytans gummasfalt. Vattenavrinningen går genom sandlådesarg vilken har fått den att murkna.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Skåneg 2/Slutstycket	0	3	30	9	0

Åtgärd: **Riv.** Ta bort och gör om till gräsmatta. Lekplatsen Utsikten/Horngatan ligger inte långt borta.

3. SKÅNEGATAN



Status: Dåligt skick. Slitet klätterredskap med rutschbana som är för högt monterad. Lekbord står felplacerat. Bristfällig asfalt som hänger samman med Slutstyckets lekplats. A-fel avser trasig brädgunga. B-fel avser slitna gungleder.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Skåneg 1	1	2	18	0	2

Åtgärd: **Riv.** Ta bort och gör om till gräsmatta. Lekplatsen Utsikten/Horngatan ligger inte långt borta.

4. UTSIKTEN/HORNGATAN





Status: Ödslig och tråkig lekmiljö. Dålig sarg. Mycket sliten klätterställning med lektorn och rutschkana. Rutschkana i slänt och gungställning ok. Träd med låg vitalitet pga. kompakterad mark. Välbesökt med sitt nära läge till Brogårdaskolan. B-fel avser felmonterad upphängning av babygunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Horngatan/Utsikten	0	1	25	8	1

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap i befintlig sandyta. Exempelvis större klätterställning med lektorn och rutschkana, vippgungor och karusell. Byt sarg. Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Sätt dit hänvisningsskylt.

5. FIOLGATAN



Status: Upprustad 2016. Bra skick. Inga A- eller B-fel.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Fiolgatan	0	0	14	1	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ingen åtgärd behövs i nuläget, endast underhåll. Ev. lekbord i sandlåda. På sikt rusta upp lekredskap.

6. MJÖLNERSGATAN



Status: Enda lekplatsen i Tibbarp. Mycket dålig betongsarg. Sliten klätterställning med rutschkana. För liten sandlåda. B-fel avser sliten babygunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Tibbarp/Mjölnersgatan	0	1	24	2	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Flytta lekplatsen om möjligt till andra sidan av gångvägen intill där det är mer plats. **Nyanläggning med en helt ny lekplats.** Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Sätt dit hänvisningsskylt.

7. AMETISTGATAN



Status: Ligger i utkanten av Rudolfska. Inga A- eller B-fel. Slitna lekredskap, bänkar, asfalt och sarg. Gungställning ok. Kraftledning i närheten.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Ametistgatan	0	0	19	8	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen**, men flytta till mer central plats i Rudolfska. Dålig placering idag nära kraftledning. **Nyanläggning med en helt ny lekplats.** Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Sätt dit hänvisningsskylt.

8. BERGSGATAN



Status: Mycket dålig asfalt. Stora skötselkrävande ytor utan funktion. B-fel avser yttligt monterade fundament och lågt schaktdjup på gungställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Bergsgatan	0	2	11	1	0

Åtgärd: Riv. Ta bort och gör om till gräsmatta. Komplettera med träd. Skateparkens lekplats ligger inte långt borta.

9. KLÖVERGATAN



Status: Endast gungor vilket ger en tråkig lekmiljö. A-fel avser trasig brädgunga. B-fel avser sliten brädgunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Kaprifolgatan/Klövergatan	1	1	5	0	1

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Komplettera med nya lekredskap i ny yta. Exempelvis sandlåda, vippdjur och lekbord. Komplettera med sitt- och fikamöjligheter på samma plats. Sätt dit hänvisningsskylt.

10.LINDALLÉN



Status: Nära Varagårdsskolan och delvis nyligen (2014) upprustad. Skötselkrävande gräsklippning med trånga gräsytor mellan lekytor. Något sliten gungställning. A-fel avser risk att fastna med snören från kläder i klätterställning. B-fel avser slitna länkar på gungställning och risk att fastna med finger i klätterställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Lindallén	1	2	14	2	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ingen större åtgärd behövs i nuläget, endast underhåll av fel. Sätt dit hänvisningsskylt. Byte av gungställning på sikt.

11. PLATSEN/DREJAREGATAN



Status: Fin inramning av häck och höga träd. Generellt slitna lekredskap. A-fel avser ytligt monterat betongfundament på volträcke. B-fel avser kompakt fallunderlag, slitna gungleder, länkar och sliten babygunga på gungställning. Gungställningen i sig ok.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Torggatan/Platsen Drejareg.	1	5	10	10	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Exempelvis lekbord och låg rutschbana. Sätt dit hänvisningsskylt. Flytta ev. ut hela lekplatsen till den övriga parken vid Platsen.

12. SMEDGATAN

Status: **Redan riven** och ersatt med gräsyta.

13. JORDGUBBSGATAN/ENBÄRSGATAN



Status: Nyare lekplats från 2015. Inga A- eller B-fel. Sittmöjligheter finns.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Enbärsgatan	0	0	16	1	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ingen större åtgärd behövs i nuläget. Sätt dit hänvisningsskylt.

14. SMULTRONGATAN/HYLLEBÄRSGATAN



Status: Lekbuskage finns intill och bäck i närheten. Något sliten rutschkana, gungställning och vippdjur. Sittmöjligheter finns. A-fel avser saknat brunnslås i gräsyta. B-fel avser slitna gungleder och länkar på baby- och däckgunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Hyllebärsgatan/Smultrongatan	1	2	16	2	1

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis rutschkana och vippdjur. Sätt dit hänvisningsskylt.

NY. SKATEPARKEN/MEJERIGATAN



Status: Nyare ortsledplats med lekredskap för både stora och små. Skatepark och utegym intill. Integrerade busk- och perennnytor. Flertal sittmöjligheter. Mycket välbesökt. B-fel avser risk för att fastna med finger i klätterställning och löst brunnsluck.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Bjuv	Mejerig.	0	3	16	11	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ingen större åtgärd är nödvändig, endast underhåll. Komplettera med perenner, träd och buskar efter slitage och skadegörelse. Sätt dit hänvisningsskylt.

BILLESOLM

15. OLSTORP



Status: Enda lekplatsen i Olstorp. Stora grönytor runt om. För få lekredskap i lekytan. B-fel avser sliten och lågt monterad babygunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Olstorp	0	2	4	5	2

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis ny och större sandlåda, klätterställning och rutschkana för yngre barn. Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Sätt dit hänvisningsskylt.

16. KARTGATAN/LÄSGATAN/MÖLLARSKOGEN





Status: Fin inramning av björkar. Hinderbana och utegym i närheten. Jens Billeskolan är inom kort gångavstånd. Fikamöjligheter finns för större sällskap. A-fel avser risk att fastna i klätterställning. B-fel avser kompakt fallunderlag, lågt schaktdjup vid brandstång på klätterställning och sliten brädgunga i gungställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Möllarskogen/Kartg./Läsg.	1	3	18	6	2

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis lekbord i sandlåda och ny sarg runt denna. Minska grusytor vid äldre bänkar för en enklare skötsel. Sätt dit hänvisningsskylt. Ta bort sliten boulebana.

17.KROKUSGATAN/ÖSTERVÅNG



Status: Fin inramning av häck och lindar. Stor sandyta med få lekredskap. Gungställning ok. Bra sarg. Rutschkana för högt monterad. B-fel avser kompakt fallunderlag, lågt schaktdjup på gungställning och lågt monterad babygunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Östervång/Krokusgatan	0	3	15	5	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis sandlåda, vippdjur, karusell och rutschkana för yngre barn. Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Sätt dit hänvisningsskylt.

18. SNÄCKSKALSBUSKAGET



Status: Fin parkmiljö. Föreslås i Lekplatsprogrammet till ny lekplats.

Åtgärd: **Anlägg inte ny lekplats** pga. undanskymd miljö. Använd hellre som parkyta och komplettera i så fall med ny belysning och parkbänkar.

19. TAVELGATAN

Status: Redan borttagen.

20. SNÖSPARVSGATAN

Status: Tillhör Brf Kungsgårdshus. Fel att den var med Lekplatsprogrammet.

21. KORNSPARVSGATAN





Status: Nyare lekplats. A-fel avser sprickor i stock där det finns risk att fastna i klätterställning. B-fel avser stor spricka i stock och risk att fastna med finger i klätterställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Kornsparvsgatan	1	2	13	4	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Underhåll endast lekredskap. Ev. komplettera med lekbord i sandlåda. Sätt dit hänvisningsskylt.

22. VÄSTERGATAN



Status: Lekredskap saknas i vissa lekytor. B-fel avser skada på rutschkana.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Västergatan	0	1	22	5	1

Åtgärd: Redan beslutad att tas bort och ersättas med ny lekplats för yngre barn genom investeringsprojekt 813 Billesholms gård. **Utöka denna lekplats till ortslekplats** med lekredskap för även äldre barn. Gestaltungs- och kostnadsförslag framtaget.

23. ÄNGSGATAN



Status: Fin inramning med stora träd. Mycket sliten gungställning och lektorn med rutschbana. Sittmöjligheter finns. B-fel avser kompakt fallunderlag under gungställning, fjädergunglek och rutschbana står för nära varandra och att barriär på trappa saknas.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
B-holm	Ängsgatan	0	4	15	4	2

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis rutschkana, vippgungor och karusell. Rusta upp grusad gångväg intill. Sätt dit hänvisningsskylt.

EKEBY

24. VERKSTADSGATAN





Status: Stora gräsytor runt om. Sliten rutschkana och sandlåda. Gungställning ok. Inga A- eller B-fel. Cyklister genar över gräsyta mellan Parkgatan och Fågelvägen.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Verkstadsgatan	0	0	15	7	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen. Nyanläggning med en helt ny lekplats.** Komplettera med sitt- och fikamöjligheter. Plantera låga buskar alt. staket mot gata. Anlägg g/c-väg över gräsyta bredvid lekplats. Sätt dit hänvisningsskylt.

25. LÄRKGATAN



Status: Mycket slitna lekredskap. A-fel avser lös bult i gungställning. B-fel avser slitna länkar, risk att fastna med finger och trasiga däckgungor i gungställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Lärkgatan	1	5	13	4	1

Åtgärd: **Riv.** Ta bort och gör om till gräsmatta. Ekebys nya förskola Lärkgatan kommer att ligga strax intill.

26. JARL KULLES GATA



Status: Slitna lekredskap. B-fel avser fjädergunglek för nära sarg, staket för nära gungställning, slitna gungleder, sliten och lågt monterad babygunga.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Jarl Kuller väg	0	5	23	9	0

Åtgärd: Riv. Ta bort och gör om till gräsmatta. Ekebys nya förskola Lärkgatan kommer att ligga i närheten.

27. GRÖNINGEN/VALLGATAN





Status: Nyare lekredskap och upprustad miljö. Fungerar som ortsledplats redan idag i och med att det finns ett större antal lekredskap för både äldre och yngre barn. Platsen upplevs dock som mörk vintertid. Integrerade busk- och perennnytor. Lekbuskage finns i närheten. Stora grönytor som även används som midsommarfirande. Sliten torrlagd damm/fontän. B-fel avser kompakt fallunderlag och glapp infästning på gungställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Vallgatan	0	2	28	8	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ingen större åtgärd på lekredskap behövs i nuläget, endast underhåll. Komplettera med mer belysning. Den slitna dammen/fontänen kan byggas över till sittmöbel alt. dansbana. Komplettera med nya bänkar i gräsytor. Sätt dit hänvisningsskylt.

28. RUSTIKGATAN/KLINKERGATAN/LÖNNDUNGENS LEKPLATS



Status: Fin miljö med lönnar och buskar som ramar in. Mycket slitna bord och parkbänkar. Sliten sarg. Inga A- eller B-fel.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Klinkergatan	0	0	14	5	1

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Rusta upp med nya lekredskap. Exempelvis vippdjur, gungställning, sandlåda och lekbord. Byt ut slitna bord och parkbänkar. Sätt dit hänvisningsskylt.

29.KROSSGATAN



Status: Liten lekplats med enbart en gungställning och tomma sandlådor. Mycket slitna bord och parkbänkar. Undermålig plattbeläggning vid bord och parkbänkar. Gungställning ok. B-fel avser lågt schaktdjup, kompakt fallunderlag, risk att fastna på för lågt monterad gruppunga i gungställning.

Ort	Adress	Antal A	Antal B	Antal C	Antal Ö	Antal M
Ekeby	Krossgatan	0	4	9	4	0

Åtgärd: **Bevara lekplatsen.** Ta bort övre tom sandyta. Rusta upp med nya lekredskap för yngre barn i den nedre sandytan. Ny sarg runt gungställning och sandlådor. Byt ut slitna bord och parkbänkar. Ta bort dålig plattyta under bord och parkbänkar och ersätt med mindre grusyta. Sätt dit hänvisningsskylt.

Grovkalkyl

Den nya lekplatsen på Västergatan i Billesholm planeras att byggas under 2021. Grovkalkyl på lekplatsen i sig är totalt 2 mkr. Grovt kalkylerat kostar en närlekplats 1 mkr i nyanläggning. Upprustning av en befintlig lekplats kostar ca 100–500 tkr. Rivning och återställning till gräsmatta görs i egen regi. Kostnader för schaktmassor, tillförsel av ny jord, bortforsling av gamla lekredskap etc. tillkommer dock. Gata/park har kapacitet att rusta upp åtminstone 1 lekplats och riva 1 lekplats årligen i egen regi.

BJUV	Åtgärd	Ca-kostnad mkr
GUNNARSTORP/VINKELGATAN	B	0,5
SLUTSTYCKET	R	0,2
SKÅNEGATAN	R	0,2
UTSIKTEN/HORNGATAN	B	0,5
FIOLGATAN	B	ej prio
MJÖLNERSGATAN	B	1
AMETISTGATAN	B	1
BERGSGATAN	R	0,2
KLÖVERGATAN	B	0,5
LINDALLÉN	B	ej prio
PLATSEN/DREJAREGATAN	B	0,5
SMEDGATAN	x	redan riven
JORDGUBBSGATAN/ENBÄRSGATAN	B	ej prio
SMULTRONGATAN/HYLLEBÄRSGATAN	B	0,5
SKATEPARKEN/MEJERIGATAN	B	Ej prio

BILLESBOLM OCH OLSTORP	Åtgärd	
OLSTORP	B	0,5
KARTGATAN/LÄSGATAN/MÖLLARSKOGEN	B	0,5
KROKUSGATAN/ÖSTERVÅNG	B	0,5
TAVELGATAN	x	redan riven
KORNPARVSGATAN	B	ej prio
VÄSTERGATAN	B	1
ÄNGSGATAN	B	0,5

EKEBY	Åtgärd	
VERKSTADSGATAN	B	1
LÄRKGATAN	R	0,2
JARL KULLES GATA	R	0,2
GRÖNINGEN/VALLGATAN	B	0,5
RUSTIKGATAN/KLINKERGATAN	B	0,5
KROSSGATAN	B	0,5

Referenser

FN. (1989). *Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter*. Tillgänglig på <https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen>

Boverket. (2007). *Bostadsnära natur, inspiration och vägledning*. Karlskrona.

Tillgänglig på

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostadsnara_natur.pdf

Kontakt

Bjuvs kommun -
Tekniska förvaltningen
- Gata/park

Verkstadsgatan 1, 267
39 Bjuv, telefon växel:
042 - 458 50 00

E-tjänst felanmälan
finns på vår hemsida
www.bjuv.se. Där finns
även mer information
kring Bjuvs kommuns
parker och
grönområden.

